

---

## “Boletín Informativo sobre daños causados por la tormenta tropical “Ida” en varios municipios del departamento de San Vicente, jurisdicción eclesial de la Diócesis de San Vicente, El Salvador, C.A”

---

<b>San Vicente,</b>	<b>Año: 2009</b>	<b>Nº: 01</b>	<b>Fecha: Domingo 08 de noviembre. 16:00 horas.</b>
---------------------	------------------	---------------	---

---

En la noche del día 07 y madrugada del 08 de noviembre de 2009, se precipitaron fuertes lluvias efectos del Huracán IDA que provocaron grandes deslizamientos procedentes del volcán Chinchontepec que afectaron con sus afluentes los municipios de San Vicente, Verapaz, Tepeitán y San Cayetano Istepeque y Tecoluca, todos del departamento de San Vicente. Dejando como resultado, personas fallecidas, desaparecidas, viviendas destruidas, dañadas, cultivos destruidos, daños en todas las vías de acceso terrestre hacia dichos municipios, servicios básicos como agua, energía eléctrica, viviendas. Es de señalar que un buen porcentaje de las comunidades presentan altas condiciones de vulnerabilidad por lo que están catalogadas como comunidades en alto riesgo, razón por la cual ha sido necesario el desalojo y por tanto la instalación de albergues temporales en casas comunales, escuelas e iglesias, la situación crítica que están viviendo las comunidades se agudiza mas ya que tienen que enfrentar la situación con los pocos recursos locales, además de estar parcialmente incomunicados, dichos recursos materiales no son suficientes, según nos informaban los miembros de las comisiones locales de protección civil, conformadas por voluntarios de Pastoral Social Caritas San Vicente. Se espera que los esfuerzos que las autoridades locales de protección Civil realizan para despejar algunas vías de acceso puedan dar fru-

tos, ya que lo más grave son los daños que han sufrido los puentes del Río Acahuapa principal acceso a la cabecera municipal de San Vicente y los puentes de quebradas que conectan con todos los municipios afectados.

La información que se ha obtenido hasta esta hora son algunos datos que vía telefónica (celular) y recorridos por algunas comunidades de los miembros de las comisiones comunitarias de protección civil de algunas comunidades nos han proporcionado entre estos datos y datos facilitados por la comisión municipal de San Vicente hasta las 18:00 horas, son los siguientes:

En el municipio de San Vicente específicamente el acceso a la Ciudad se encuentra parcialmente habilitado debido al colapso de las vías de acceso y daños severos a la estructura del puente de acceso sobre el Río Acahuapa por la carretera panamericana y el puente de acceso por el municipio de Verapaz, el acceso por la carretera litoral de Zacatecoluca a San Vicente se encuentra 1.5 a 2.0 Km. Bloqueados por lodo, piedras, restos de arboles y una grieta que corta de manera transversal toda la carretera a la altura del ingenio Jiboa, en donde se reportan personas desaparecidas, viviendas dañadas, cultivos destruidos.

En la ciudad de San Vicente a la altura del puente de acceso principal a San Vi-

cente el puente colapsado y la comunidad la Caridad aledaña a esta zona ha sido arrollada por la correntada del Río Acacahuapa y el de la quebrada "baila huevos" en su intersección en el puente reportando desaparecidos y viviendas destruidas, por lo que ya se han habilitados albergues en varias escuelas de la ciudad.

En el Municipio de Verapaz, uno de los más afectados debido a que el deslave causo la destrucción del 40% de las viviendas y desaparecidos, en este municipio no se brindan datos concretos por qué no han sido habilitadas las vías de acceso.

En el municipio de Tepetitán, hay dos personas fallecidas que ya fueron encontrados los cadáveres y 3 desaparecidos, dos niños y un adulto y se tiene un albergue provisional en la casa comunal. En San Cayetano Istepeque, hay 3 personas fallecidas, 1 desaparecido y personas heridas que ya fueron trasladadas a los centros asistenciales.

Siempre en las comunidades de San Vicente en la Subcuenca baja del Río Acahuapa de los cantones Obrajuelo Lempa, Parras Lempa, San Francisco Chamoco, la Arenera, la Quesera reportan inundaciones por desbordamiento del Río Acahuapa, daños a viviendas, pérdida de cultivos y reportan encontrar cadáveres de personas procedentes de la zona alta de la Subcuenca del Río. En la comunidades el Junquillal y la Galera y Casas Viejas se encuentran efectuando evacuaciones de personas vía helicóptero por inundaciones que arrastraron el puente de acceso, daños de viviendas y pérdidas totales de los cultivos. En la comunidad de Río Frío ya se encuentra habilitado el albergue en la casa comunal donde hay unas 35 familias entre ellas embarazadas.



La fotografía N°1. Muestra el acceso vial que conduce desde Zacatecoluca a la Ciudad de San Vicente, se encuentra inhabilitado a la altura del ingenio Jiboa en donde el deslave causo una grieta que corto transversalmente la calle formando una grieta de 5x5 metros de ancho y profundidad y el deslave obstruyo el paso en 1.5 a 2.0 kilómetros sobre dicha carretera, arrollando con todo a su paso (árboles, piedras, automóviles, carros de carga, viviendas, personas) y dejando piedras, árboles, lodo, etc. En el paso del deslave.



Fotografía N° 2. Muestra vivienda aledaña a la carretera a la altura del deslizamiento de tierra de las faldas del volcán Chinchontepec que prácticamente arrasó en horas de la madrugada del domingo (02:30 horas) la vivienda con tres personas de las cuales una falleció y dejó inhabitable dicha vivienda y las aledañas.



Fotografía N° 4. Muestra restos de árboles, automóviles atrapados y carretera totalmente bloqueada y sin vías de acceso a la altura del ingenio Jiboa, Sn Vicente.



Fotografía N° 3, personas que quedaron atrapadas por el deslave que arrollo viviendas, árboles y vehículos a su paso.

Por el momento continuaremos comunicación vía celulares con las personas de las comunidades miembros de las comisiones de protección civil comunitaria, integración a las comisiones de protección civil de las alcaldías municipales y a nivel de gobernación y otros actores locales para brindar un informe más detallado de lo ocurrido en San Vicente y poder realizar el informe EDAN y dar una respuesta integral a la situación. Por el momento se habla de 40 fallecidos por la catástrofe natural en el departamento.



Fotografía N° 5. Muestra los puentes de acceso a la ciudad de San Vicente y parte de los estragos causados por el deslave de las faldas del volcán Chinchontepec.



Fotografía N° 7. Situación similar a la anterior comunidad dos puentes.



Fotografía N° 6. Muestra restos de las viviendas de la colonia dos puentes donde se observa que el total de las viviendas quedaron destruidas y otras soterradas en su totalidad al igual que las personas que las habitaban.



Fotografía N° 8. Muestra como el deslave arrasó por completo con las viviendas de dicha comunidad soterrando a otras.



Fotografía N° 9. Situación similar a al anterior



Fotografía N° 10. Muestra como el afluente del Acahuapa arrasó con las viviendas de la comunidad Dos puentes y más abajo con la colonia La Caridad.



Fotografía N ° 11. Que muestra como algunas viviendas quedaron expuestas a mayor vulnerabilidad y por tanto alto riesgo.



Fotografía N° 12. Comunidad Dos puentes totalmente devastada por el afluente del Río Acahuapa y la quebrada Baila Huevos.



Fotografía N° 13. Muestra viviendas totalmente destruidas



Fotografía N° 15. Situación similar refleja la fotografía



Fotografía N° 14. Viviendas soterradas y algunas arrasadas



Fotografía N° 16. Viviendas arrasadas por los afluentes del Río Acahuapa.



Fotografía N° 17. Colonia totalmente devastada por la correntada del Río Acahuapa.



Fotografía N° 19. Viviendas totalmente destruidas por el deslave



Fotografía N° 18. Viviendas soterradas en comunidad 2 puentes



Fotografía N° 20. Que muestra daños de la colonia dos puentes



Fotografía N° 21. Viviendas destruidas y algunas soterradas en la colonia dos puentes



Fotografía N° 22. Viviendas totalmente soterradas



Fotografía N° 23. Viviendas soterradas colonia Dos Puentes.



Fotografía N° 23. Viviendas soterradas colonia Dos puentes.





Fotografía N° 24. Colonia dos puentes totalmente destruida



Fotografía N° 26. Fotografía del puente de acceso de San Vicente hacia los municipios de San Cayetano Istepeque,



Fotografía N° 25. Colonia totalmente destruida por la correntada del Río Acahau-pa



Sobre el mismo puente.  
Calle que conduce del municipio de Tepe-titán a Verapaz.



Cultivo de Caña de azúcar y calle dañadas



Igual que la anterior, refleja lugar donde hubo cultivo de caña de azúcar.

Al momento se brinda un informe preliminar de los daños causados por el Huracán IDA en la cabecera departamental datos proporcionados por protección civil a las 18:00 horas:  
126 casas destrozadas  
16 muertes confirmadas por medicina legal hasta las 19:30 horas  
65 personas desaparecidas

Y las comunidades con daños significativos son: Colonia la Caridad, Colonia Dos puentes, San Luis, Pasaje San Jorge, colonia final calle Quiñones y las colonias afectadas: California, pasaje Pacheco, San Luis y colonia El Jordán.  
Y algunas necesidades inmediatas identificadas por las comunidades: colchonetes, frazadas, alimentos preparados, agua potable, medicinas y kit de limpieza personal.

Ver algunos link, con imágenes inéditas sobre lo ocurrido.

<http://www.vicentinosonline.com/viewtopic.php?t=7960>

<http://www.vicentinosonline.com/viewtopic.php?t=7956>

<http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/71551--san-vicente-incomunicado-por-inundaciones-y-deslaves.html>

[http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota\\_completa.asp?idCat=6358&idArt=4230042](http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4230042)

Informaremos mañana por la mañana un nuevo boletín.

Elaboró

Dr. Wilfredo Ramírez Escobar.  
Director de Caritas Diócesis de San Vicente.

Sr. Adán Figueroa Hernández  
Coordinador del área de Gestión del Riesgo y comité de Emergencia Institucional